

REF: 5USP




EN ISO 20471
RIS-3279
EN 343
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

	A	D
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92

	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	



	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

MANUFACTURER

PROFIBRES, PROIZVODITEĽ, PROIZVODCA, VÝROBCE, TOPIA, VALMISTAJA, FABRIKANT, HERSTELLER, КАТАКЕЖАГНАТН, ГВАРТА, ФАБРИКАНТЕ, NOTIFIE, TESTIERHUIS, ДОМ, ДОКЛАД, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVOJ ÚSTAJA, TEST KUKA, TESTORGAN, LABORATORIO, ВАДАКАС, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ІСПИТКА КАСА, CERTIFICACIÓ ORGAN, TESTA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURSUUSI, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

TEST HOUSE, AGIENSIA E TESTIMII, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТИВАЊЕ, ІСПИТНА КАСА, ЗКШЕЊЕНІ ДОМ, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHUIS, ДОМ, ДОКЛАД, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVOJ ÚSTAJA, TEST KUKA, TESTORGAN, LABORATORIO, ВАДАКАС, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ІСПИТКА КАСА, CERTIFICACIÓ ORGAN, TESTA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURSUUSI, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK.
Notified body number: 0362

WEST YORKSHIRE West Yorkshire Joint Services, PO Box 5, Nephshaw Lane South, Morley, LS27 7JQ,
Notified body number: 2019

SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK
Notified body number: 0321
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified body: 2777

VARTEST Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018
ISO/IEC 17025 **Testing Certificate No. through A2LA is 2180.01**

AITEK Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain.
Notified body number: 0161



Před použitím tohoto ochranného oděvu si pečlivě přečtěte tento návod. Konzultujte se svým bezpečnostním technikem nebo příjímým nadřízeným vhodnost oděvu pro vaši konkrétní pracovní situaci. Tyto pokyny uložte pro případné pozdější reference.

Podobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích nede. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425).



ISO 13688:2013 Ochranné oděvy (viz. štítek)
Obecné požadavky. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, životnost, velikosti, značení ochranných výrobků a na informace dodané výrobcem.

A= Doporučená výška
E= Doporučený obvod hrudniku
C= Doporučený obvod pasu
D= Doporučené měření vnitřní délky



EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností při denním světle a v noci (viz. štítek)

Klasifikace (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)

X Třída pro fluorescenční a odrážecí plochy 3 úrovně

Třída 1 - minimální úroveň, dopravní rychlost <30km/h

Třída 2 - střední úroveň, dopravní rychlost <60km/h

Třída 3 - nejvyšší úroveň, dopravní rychlost > 60km/h



RIS-3279-TOM vydání 1 (2016); Železniční průmyslový standard RIS-3279-TOM vydání 1 nahradí GO/R 3279. Železniční průmyslovými standardy (RIS) jsou povinné pro všechny příslušníky Železniční skupiny a platí pro všechny související činnosti.

Omezení použití (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Vždy nošete oděv pipěvně. Udržujte v čistotě. V případě velkého znečištění ihned vyměňte za nový. Tento oděv je vhodný pro nošení v průběhu celého pracovního dne a neobahuje žádné toxické látky, které mohou mít vliv na zdraví. Žádné alergické reakce v důsledku kontaktu s pokožkou tohoto oděvu jsou známy. Nepoužívejte poškozené oděvy. Vždy používejte oděv by mělo být bezpečně zkládávaný. Oblečení by nemělo být omyáno dodatečnými zvláštními nebo lyky. Oblečení by mělo být nošeno pouze v situacích, pro které je určeno.

Omezení použití (RIS 3279): kalhoty třídy 1 dle RIS 3279 musí být nošeny spolu s horní částí oděvu dle RIS 3279.

Praní - viz. štítek odpovídající symbolům praní.

- Maximální teplota 30°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, mírný postup
- Maximální teplota 40°C, normální postup
- Maximální teplota 60°C, normální postup

Nebélit

Nesušete v sušičce

Sušit při nízké teplotě

Sušit při normální teplotě



EN 343 : 2003 + A1:2007
Ochrana proti dešti (viz. štítek)

X Odolnost vůči průniku vody **3 úrovně**
Y Odolnost vůči průniku vodních par **3 úrovně**

X Třída 1 Minimální úroveň třída 2 Střední úroveň třída 3 Nejvyšší úroveň
Y Třída 1 Minimální úroveň třída 2 Střední úroveň třída 3 Nejvyšší úroveň

Oděvy s odnímatelnými rukávy nabízejí plnou ochranu jen tehdy, pokud jsou rukávy připevně k hlavní části oděvu. Doporučená maximální doba nošení pro kompletní oblek, který se skládá z bundy a kalhot bez zateplené podšívky.

Teplota: Teplota pracovní prostředí	EN343: 2003		
	Doba používání (v minutách)		
	třída 1	třída 2	třída 3
25°C	60	100	200
20°C	75	250	---
15°C	100	---	---
10°C	240	---	---
5°C	---	---	---

...? Beze omezení dle používání
Efekt propustnosti vodní páry pro povrstvené nebo laminované tkaniny v různých okolních teplotách.

Doplnění vlnitosti a výběr: Vybírejte správnou vlnitost oděvu podle velikosti hrudniku a pasu odpovídající velikosti oděvu. Tyto oděvy jsou vyrobeny pro pohodlí uživatele a umožňují nošení přes středně objemné oblečení. Chcete-li získat celou ochranu uživatele, může být vyžadováno používání rukavic (EN 407 nebo EN 12477), obuvi (EN 20345) nebo ochranné přilby (EN 397).

Skladování: Ukládejte v suchých místech v zavazadlech nebo sádkách s vhodným větráním. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla a vlhkosti.

Následná péče: Vybírejte nerušíte za oděv, kde byly etikety o péči informovány, poněmž ne odstraníte.
Obsah štítku: Viz. štítek odpovídající podrobnosti obsahu.
Upozornění: Při použití kapuce může být zhoršeno periferní vidění a může být oslaben sluch.

Retrorreflektivní pásy a štítky: Reflektivní pásy nebo štítky se nesmí zhlédnouti! Dodržujte počet pracích cyklů dle štítku. Uvedeny maximální počet pracích cyklů není jediným faktorem, který souvisí s dobou životnosti oděvu. Životnost také závisí na způsobu použití, skladování, péči, atd. Oděvy musí být zkládávaný, jakmile ochranné vlastnosti pomínu. Například kapuce je došetro: 1. maximální počet pracích cyklů. 2. Materiál je poškozen. 3. Vybírejte reflexní pruhy. 4. Oděv je trvale znečištěn nebo poškozen.

Sušit na žhářce	MAX 50x	Max. 50 pracích cyklů
Sušit na žhářce okapáním	MAX 25x	Max. 25 pracích cyklů
Nežehlit	MAX 12x	Max. 12 pracích cyklů
Zehlit max. 110°C	MAX 12x	Max. 12 pracích cyklů
Zehlit max. 150°C	MAX 5x	Max. 5 pracích cyklů
Žákaz chemického čištění	MAX 5x	Max. 5 pracích cyklů
Profesionální suché čištění		