

GB WORKING SHOES – USER

INSTRUCTION

Work shoes. Designed to protect against weather conditions, which are neither exceptional nor extreme.

INSTRUCTIONS FOR USE: It is necessary to determine the right size by carefully trying on and measuring the shoes. Shoe fastenings must be used correctly and laces must be tied properly.

MAINTENANCE: Clean shoes using products intended for it, e.g. a soft brush or soft rubber, do not apply cream. Dry wet shoes thoroughly. Shoes should be dried at room temperature, in a well ventilated room. Prior to wearing the shoes, check to make sure that they are intact, e.g.:

- functionality of fastenings
- profile of outsoles
- possible damages etc.


Do not use damaged shoes, the damaged shoes have to be replaced by new.

STORAGE: Store shoes in the original packaging. The storage period is two years. The life of the shoes is shortened by unsuitable storage conditions – high humidity and temperature.

The total length of shoe usability depends on the rate of wear in the given conditions.

MARKING: Each pair is marked with the trademark CERVA, shoe size, type, CE mark of conformity and date of manufacture (quarter, year).

Material: upper part – leather, lining – textile, sole – plastic.



Manufactured in: China

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

CZ PRACOVNÍ OBUV - INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

Pracovní obuv. Je určena k ochraně proti minimálním rizikům, povětšinou vlivům, které nejsou výjimečné ani extrémní.

NÁVOD K POUŽITÍ: Je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit vhodnou velikost. Uzávěry bot musí být správně využívány a tkaničky řádně přitahovány.

ÚDRŽBA: Čištění bot provádějte k tomu určenými prostředky, např. měkkým kartáčem nebo měkkou pryží, nekrmujte. Mokrou obuv dobře vysušte. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být kontrolována jejich neporušenost, např.:

- funkčnost závěrů
- profil podešve
- možná poškození atd.


Poškozená obuv nesmí být používána a musí být nahrazena novou.

SKLADOVÁNÍ: Obuv skladujte v původním balení. Skladovací doba 2 roky. Nevhodnými skladovacími podmínkami - vysoká vlhkost a teplota - se životnost bot zkracuje.

Délka celkové použitelnosti bot závisí dále na rychlosti opotřebení v daných podmínkách.

ZNAČENÍ: Každý pár je označen ochrannou značkou ČERVA, údajem o velikosti obuvi, typu, značkou shody CE a datem výroby (čtvrletí, rok).

Materiálové složení: Polyuretanová podešev, usňová stélka, svršek ze šitpané usně s textilní podšívkou.



Výroba: Čína

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

HU TÁJÉKOZTATÓ

Általános használatú lábbelik mindennapos viselésre. Nem alkalmas szélsőséges időjárási viszonyok közötti használatra.

HASZNÁLATA: Válasszon lábának megfelelő méretet! Ha szükséges mérje meg a lábbelit, vagy próbálva győződjön meg a méret megfelelőségéről. A lábbelit minden teljesen befűzve viselje, kösse meg a fűzőket szorosan.

KARBANTARTÁS: Tisztításhoz mindig megfelelő eszközöket használjon, pl. Puha kefé, tisztítógumit. Ne krémezze a lábbeliket, használjon a nubukbőröz alkalmas szereket! A nedves lábbeliket mindig hagyja teljesen megszáradni használat után! A szárítást szobahőmérsékleten végezze, jól szellőző térben. Mielőtt felveszi, ellenőrizze a lábbelik állapotát:

- fűzők állapotát;
- talp épségét, kopottságát;
- keressen sérüléseket.


Ne viselje tovább, ha sérülést talál a lábbeli bármely részén!

TÁROLÁS: Tárolja a lábbeliket az eredeti csomagolásában! Felhasználható a gyártástól számított 2 éven belül. A lábbelik tényleges élettartama rövidebb is lehet, függően a viselés, tárolás és az ápolás körülményeitől. Magas hőmérséklet vagy páratartalom csökkenti a használhatóság idejét.

JELZÉSEK: Minden lábbelin megtalálhatóak a következő jelzések: gyártó: ČERVA, méret, típusszám, EK megfelelőségi jelzés (CE jel), gyártás időpontja (negyedév/év).

Anyagok: felsőrész – bőr, bélés – textil, talp – műanyag

Jelzések:



Készült Kínában

Forgalomba hozza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

NL SCHOENEN

Veiligheidsschoenen. Bedoeld om bescherming te bieden tegen minimale risico's in diverse weersomstandigheden (uitgezonderd uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden)

GEBRUIKSAANWIJZING: Bepaal eerst de juiste maat door de schoenen te passen. Schoensluiting moet correct worden gebruikt en veters moeten op een juiste wijze worden gestrikt.

ONDERHOUD: Onderhoud schoenen met daarvoor bedoelde reinigers met behulp van een zachte borstel, vermijd crème. Laat de schoenen zorgvuldig drogen op kamertemperatuur in een goed geventileerde ruimte. Check de schoenen voor gebruik op mogelijke beschadigingen:

- Sluiting (klittenband, veters)
- Zool
- Overige beschadigingen

Het is af te raden beschadigde schoenen te dragen. Deze dienen vervangen te worden door nieuwe.

OPSLAG: Schoenen dienen in de originele verpakking te worden bewaard. Indien juist opgeslagen zullen deze schoenen maximaal 2 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De levensduur is afhankelijk van de manier van opslag, luchtvochtigheid en temperatuur.

EIGENSCHAPPEN EN MARKERING: Elk paar is gemarkeerd met het logo ČERVA, schoenmaat, type, materiaal: bovenkant – leer, voering – textiel, zool – rubber, CE markering, fabricagedatum (maand, jaar).

Geproduceerd in: China

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

PL OBUWIE ROBOCZE – INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Obuwie robocze. Przeznaczone do ochrony przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych, które nie są wyjątkowo ani ekstremalne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI: Należy bardzo starannie przymierzyć obuwie i dobrać właściwy rozmiar. Sznurowadła butów należy właściwie naciągnąć i starannie zawiązać, aby but przylegał do nogi użytkownika.

KONSERWACJA: Czyszczenie butów należy wykonywać za pomocą przeznaczonych do tego środków używając na przykład miękkiej szcztotki włosianej lub gumowej, obuwia nie należy pastować. Zamoczone obuwie należy wysuszyć. Obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przed użyciem obuwia należy sprawdzić jego stan, a przede wszystkim:


- działanie zapiecia (sznurówki)
- profil podeszwy
- istnienie ewentualnych uszkodzeń, itd.

Nie używać uszkodzonych butów, muszą być zastąpione nowymi.

MAGAZYNOWANIE: Obuwie należy magazynować w oryginalnym opakowaniu. Maksymalny czas przechowywania wynosi 2 lata. Nie należy przechowywać obuwia w pomieszczeniu, gdzie jest wysoka wilgotność i temperatura – żywotność obuwia się skracza. Całkowity okres użytkowania butów zależy również od stopnia i szybkości ich zużycia w konkretnych warunkach.

OZNACZENIE: Każda para butów jest oznaczona chronionym znakiem towarowym ČERVA, danymi dotyczącymi rozmiaru i typu obuwia, oznaczeniem zgodności CE oraz datą produkcji (kwartał, rok).

Materiał: cholewka – skórzana, wyściółka – tekstylna, podeszwa – plastikowa.



Miejsce produkcji: Chiny

Podmiot upoważniony: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

RO ÎNCĂLŢĂMINTE DE LUCRU – INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Încălţăminte de lucru. Concepută pentru a vă proteja împotriva condițiilor meteorologice non-extreme.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE: Determinați măsura corectă probând și măsurând încălţăminte. Mijloacele de închidere trebuie utilizate corect iar șireturile trebuie strânse în mod corespunzător.

ÎNȚEȚINERE: Curățați încălţăminte cu ajutorul unor produse destinate acestui scop, cum ar fi o perie moale sau o radieră de cauciu. Nu aplicați cremă. Uscați bine încălţăminte udă, la temperatura camerei, într-o încăpere bine ventilată. Înainte de a utiliza încălţăminte, verificați dacă aceasta este intactă. Verificați:


- funcționalitatea mijloacelor de închidere
- profilul tălpilor
- posibilele deteriorări.

Nu utilizați produse deteriorate. Încălţăminte deteriorată trebuie înlocuită cu încălţăminte nouă.

DEPOZITARE: Depozitați încălţăminte în ambalajul original. Perioada de depozitare este de 2 ani. Durata de viață a articolelor de încălţăminte este redusă de condițiile de depozitare necorespunzătoare, cum ar fi temperatura sau umiditatea ridicată. Durata totală de utilizare a articolelor de încălţăminte depinde de ritmul de uzură, care este dependent de condițiile de mediu.

MARCAJ: Fiecare pereche este marcată cu următoarele elemente: marca comercială ČERVA, informații despre măsură, tipul, marcajul de conformitate CE și data fabricației (trimestru, an).

Material: față - piele; interior - material textil; talpă - plastic.



Produs în: China

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republic Ceha

SK PRACOVNÁ OBUV – INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

POPI: Pracovná obuv pre ochranu proti minimálnym rizikám, pred poveternostnými podmienkami, ktoré nie sú výnimočné a ani extrémne.

NÁVOD K POUŽITIU: Dôkladným skúšaním a meraním je nutné stanoviť vhodnú veľkosť obuvi. Šnurovanie musí byť napevno, aby obuv plnila účel a dôkladne obopínala nohu užívateľa.

ÚDRŽBA: Čistenie obuvi vykonávajte s mäkkým kartáčkikom a vhodnými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte krémy na obuv.


Vlhkú obuv vždy dobre vysušte. Sušenie musí prebiehať pri izbovej teplote v dostatočne vetranej miestnosti. Obuv nesmie byť sušená pri vysokej teplote, alebo za pomoci zdrojov sálavého tepla. Pred použitím obuv skontrolujte. Poškodenú obuv nepoužívajte a nahradte ju novou.

SKLADOVANIE: Obuv skladujte v pôvodnom balení. Skladovacie doba je dva roky. Pod nevhodnými skladovacími podmienkami, ktoré znižujú životnosť obuvi sa rozvíja: vysoká vlhkosť a teplota. Dĺžka celkovej použiteľnosti obuvi závisí taktiež na rýchlosti opotrebenia v daných podmienkach.

UPOZORNENIE: Obuv je zaradená do kategórie: CE CAT 1.

ZNAČENIE: Na každom páre je označený typ obuvi, veľkostné číslo obuvi, dátum výroby (štvrtrok/rok), značka zhody, identifikácia výrobcu ČERVA,

Materiálové zloženie: Polyuretánová podošva, usňová stielka, zvršok zo šitpanej usne s textilnou podšívkou.



Výroba Čína

Zástupca pre SR: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Dialničná cesta 2, 903 01 Senec