

**WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:**

This working garment is simple design personal protective equipment category 1 for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions, meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and EN ISO 13688:2013.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40 °C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash the clothing using standard procedures at a temperature of 40°C, rinse in cold water, short spin at low speed, hang the clothing up to dry freely at room temperature. Do not bleach, do not tumble dry, iron at a temperature of 110°C. Dry clean, tetrachloroethylene.

Material: 65% polyester 35% cotton. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The declaration of conformity is available on the www.cerva.com.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

**РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

Работното облекло е с обикновен дизайн, ЛПС категория 1 и предлага защита спрямо минимални рискове в неекстремни атмосферни условия, спрямо минимални рискове, отговаря на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425 и EN ISO 13688:2013.

Важно е да изберете правилния размер препоръчано с помощта на практически тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте силно замърсени или повредени облекла.

Инструкции за съхранение и употреба: Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Пряката слънчева светлина може да повлияе негативно на срока на употреба. Почиствайте облеклото след употреба. Плясък, остатъци от строителни материали или други подобни може да причини механични увреждания на облеклото. Срокът за съхранение на тързия да надвиши 10 години от датата на производство. Не използвайте облекленка 10 години след датата на производство.



Да се пере при 40°C, да не се избелва, да не се суши в барабанна сушилна, да гладите при температура до 110°C. Материята на дрехата може да бъде почиствана с перхлоретилен.

Материали: 65% полиестер, 35% Памук. Употребата на облеклото може да причини раздразнение на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се използва повече.

Заявленето за съответствие се намира на www.cerva.com.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

**PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:**

Tento oděv je OOP kategorie 1, určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečně ani extrémní, splňuje požadavky Nárožení (EU) 2016/425 a EN ISO 13688:2013.

Před použitím oděv vyzkoušejte, používejte pouze oděv správné velikosti dle piktogramu na štítku vštem v oděvu. Před použitím prověrte stav oděvu, neporušujte silně zářivý nebo poškozený oděv.

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5°C až 40°C. Přířme sluneční světlo může nepravidelně ovlivnit životnost výrobku. Použijte údržbu toto obléčení v čistotě. Zbytky písku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k uchylenému mechanickému poškozování. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohoto výrobku se řídte pokyny danými na všech štítcích s piktogramy: oděv perte při teplotě 40°C obvyklým postupem, vodou ve studené vodě, krátké odstředění při nízkých otáčkách, oděv po vyprášení sušit volně zavěšený při pokojové teplotě. Oděv nelze bělit, oděv nelze sušit v bubnové sušičce, oděv iž září při teplotě 110°C, chemické čištění tetrachloroethylenem.

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna. U většího čitlivých osob není vyloučeno používání pokožky - v takovém případě oděv dle nepoužívejte.

Prohlášení o shodě je uvedeno na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

**ARBEITSBEKLEIDUNG - ANWENDERINFORMATIONEN:**

Diese Bekleidung ist PSA der Kategorie 1 vor minimalen Risiken, insbesondere Witterungsseinflüssen, die nicht außerordentlich noch extrem sind, erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und EN ISO 13688:2013.

Vor Benutzung die Bekleidung anprobieren, nur Bekleidung der richtigen Größe nach Piktogramm auf dem eingenähten Schild tragen. Vor der Benutzung den Zustand der Bekleidung überprüfen, keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung tragen.

Lagerung und Pflege: In einem trockenem und sauberem Raum, bei Temperatur von 5 °C bis 40 °C lagern. Direktes Sonnenlicht kann die Lebensdauer der Produkte ungünstig beeinflussen. Nach der Benutzung die Bekleidung aufbewahren. Reste von Sand, Baustoffen usw. können einer beschleunigten mechanischen Beschädigung beitreten. Die Lagerungsdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Die Bekleidung nicht nach dieser Zeit benutzen.



Bei Benutzung und Pflege dieses Produkts nach den Hinweisen auf den eingenähten Schildern mit den Piktogrammen rechnen: Waschen bei 40°C, nicht mit Chlor freie gebenden Mitteln bleichen, nicht im Trommeltrockner trocknen lassen, bei Temperatur der Bügelflöh max. 110°C bügeln. Reinigen mit Perchloroethylen.

Materiál: 65% polyester 35% Baumwolle. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

Die Konformitätsklärung ist auf www.cerva.com veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

**SUOJAVAATE - TIETOJA KÄYTÄJÄLLE:**

Tämä tuote on tarkoitettu suojaamaan käytäjiä ennen kaikkea sääolosuhteita liittyyväminimaisilta riskeiltä, joita ei vältä ole poikkeuksellisia tai äärimmäisiä, täytää Asetuksen (EU) 2016/425, EN ISO 13688:2013 vaatimukset.

Kokelte tuotteen ennen sen käyttöä ja käytä vain sopivan kokoista tuotetta siilen kiinnitystekniikalla olevien pikkogrammien mukaisesti. Tarkasta tuotteen kunto ennen sen käyttöä, älä käytä vahingoittuutta tai voimakkaasti likaantunutta tuotetta.

Varastointi ja huolto: Varastoi tuote kuivassa ja puhtaassa tilassa +5°C - 40°C lämpötilassa. Suora auringonvalo voi vaikuttaa halitalliseksi tuotteen kestoikään. Käytön jälkeen säilytä tuote puhtaana. Hiekan, rakennusainaineiden yms. jäätä voivat poineuttaa mekaanista vahingotilumista. Varastointiajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Älä käytä tuotetta tämän ajan jälkeen.



Noudata tuotteen käytön ja huollon yhteydessä siinä olevien lappujen pikkogrammilla ilmaistuva joiteja: pesulämpötila 40°C, älä käytä klorolia vapauttavia valkaisuaineita. Ei rumpukuivausta, silitettäässä saa silti pinnan lämpötila olla korkeintaan 110°C. Kemiallinen pesu tetrakloroetereillä.

190213 03020005 RHINO UI v05 A4 double

Materiaali: 65% polyesteri, 35% puuvilla. Erittäin herkillä henkilöillä voi ilmetä ihon aiomyistä – tällaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käytöä.

Vaatimustenmukaisuusvaatukset on käytettäväissä osoitteessa www.cerva.com.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekin tasavalta

FR VETEMENTS DE TRAVAIL-INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ce vêtement de travail est de conception simple équipement de protection individuelle de catégorie 1 pour la protection contre les risques minimes en particulier des conditions non extrêmes météorologiques, satisfait aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et la norme EN ISO 13688: 2013.

Il est important de choisir la taille correctement , de préférence avec une épreuve pratique. Examiner les conditions de vêtements avant l'utilisation : ne pas utiliser les vêtements très pollués ou endommagés

Les instructions de stockage et de soins : Les vêtements doivent être stockés dans un endroit propre et sec à la température de 5 à 40°C. Lumière directe du soleil peut affecter la durée de vie du vêtement. Gardez le vêtement propre après utilisation. Du sable, débris de matériaux de construction ou autre saleté peuvent accélérer les dommages mécaniques du vêtement . La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production . Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production .



Lavage à 40°C a été adapté pour les matériaux synthétiques, prendre sec à température ambiante. Ne pas blanchir. Ne pas sécher Thumble. Fer à repasser à basse température max . 110°C. Nettoyage à sec avec des solvants usuels type du perchloroéthylène, des solvants pétroliers (essences minérales)

Matériel: 65% polyester, 35% coton . Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible , dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin.

La déclaration de conformité est disponible sur le site www.cerva.com.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

prasować w temperaturze 110°C, prasowanie z parą może doprowadzić do uszkodzenia materiału

P Czyścić chemicznie tetrachloroetolem

MATERIAL: 65% polyester, 35% bawelna.

OSTRZEŻENIE: Użytywanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży.

Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com.

PRODUCENT: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

IMPORTER W POLSCE: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

RO ÎMBRĂCAMINTE DE LUCRU – INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

Această îmbrăcăminte este un echipament personal de protecție individuală pentru categoria 1, destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențe climatice, care nu sunt nici extraordinaire, nici extreme, îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2016/425. Conformă cu norma EN ISO 13688:2013. Înainte de utilizare, încercă îmbrăcăminte, folosiți numai îmbrăcăminte de mărime corectă, conform pictogramelor de pe etichetele cusută pe îmbrăcăminte. Înainte de utilizare verificăți starea îmbrăcăminte, nu folosiți îmbrăcăminte puternic murdară sau deteriorată.

Depozitare și întreținere: Depozitați-le în loc uscat și curat, la temperatură între + 5°C până la 40°C. Razele directe ale soarelui pot să influențeze nefavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcăminte în condiții de curățenie. Reziduuri de impuștătură, nisip, materiale de construcție, etc. pot să contribuie la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminte după perioada de depozitare.



La utilizare și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictogramă: spălare la 40 °C, procedura normală, spălare în apă rece, centrifugare la viteza mică, după curățare se usca la temperatura camerei. A nu se albi cu produse ce elibereză clor! A nu se usca în masina automată! A se călăra de către a suprafetei de maxim 110 °C. Produsul poate fi curățat tetraclororetan chimic.

Material: 65% poliester, 35% bumbac. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielei – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcăminte.


Declararea de conformitate este publicată la www.cerva.com.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Cehă

RS RADNA ODEĆA – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ova radna odeća je lična zaštitna oprema jednostavnog dizajna kategorija 1, protiv minimalnih rizika, posebno za vremenske uslove koji nisu ekstremni, ispunjava zahtevne Naredenja (EU) 2016/425, EN ISO 13688:2013.

Važno je odabrat dobru veličinu, poželjno je da se učva na čistom i suvom mestu na temperaturu od +5 do 40 °C. Direktna sunčeva svjetlost može negativno uticati na rok trajanja odjeće. Odeća mora da se učva čista posle upotrebe. Pesak, ostaci građevinskog materijala ili druga prljavština mogu da ubrzaju mehaničko propadanje odjeće. Vreme skladistišta ne treba da bude duže od 10 godina od datuma proizvodnje. Nemojte koristiti odjeću po isteku 10 godina od datuma proizvodnje.



Prati odjeću standardnim postupcima na temperaturu od 40° C, isperite u hladnoj vodi, na kratkom programu centrifuge pri maloj brzini i ostavite da je osuši na sobnoj temperaturi. Nemojte koristiti varikin, centrifugu, pegljanje na temperaturi od 110 °C, pegljanje parom može da ošteti odjeću. Dozvoljeno je hemijsko čišćenje tetraclororetanom i hidroglijerincima sa opsegom destilacije od 150 – 210 °C i tačkom paljenja između 38 – 70 °C pod normalnim procedurama.

Material: 65% poliester i 35% pamuk. Odeća može izazivati iritaciju kože u alergijske reakcije korisnicima sa veoma osetljivom kožom, u takvim slučajevima odjevi vise ne koristiti.

Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Čeha

RU ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ


Одежда предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в летний период на открытых площадках, в межсезонье и зимний период в закрытых отапливаемых помещениях. Защита от минимальных рисков особенно от атмосферных воздействий, которые не являются исключительными или экстремальными. Соответствует (EU) 2016/425, EN ISO 13688:2013, TR TC 019/2011.

Перед использованием проверьте одежду, используйте только правильный размер в соответствии с пиктограммой на этикетке, вшитой с внутренней стороны. Перед использованием проверьте состояние одежды, не используйте сильно загрязненную или поврежденную одежду. В процессе работы одежда должна быть застегнута на все застежки.

Техническое обслуживание и хранение: Храните в чистом сухом месте при температуре от + 5° до 40° C. Прямые солнечные лучи могут негативно повлиять на срок службы изделий. После использования, храните одежду чистой. Остатки песка, строительных материалов, и т.д. могут способствовать ускоренному механическому износу. Срок хранения не должен превышать 10 лет (срок изготовления указан на изделии или индивидуальной упаковке).

Не используйте одежду по истечении данного срока.

Загрязненные костюмы необходимо утилизировать в соответствии с классом защиты загрязнений на полигонах захоронения промышленных отходов.




При эксплуатации и техническом обслуживании данного продукта, следуйте инструкциям, приведенным в вшитых этикетках с пиктограммами: стирка при 40 °C. Не отбеливайте хлоросодержащими средствами. Баранная сушка запрещена, гладжка при температуре подсохности утюга до 110 °C возможны промышленные процессы очистки с использованием тетрахлорэтилена и всех растворителей, перечисленных для символа «P».

Материал: 65% полиэстера, 35% хлопка. Учувствительных людей возможно раздражение кожи - в этом случае одежду не используйте. Без ограничений по здоровью, возрасту и физиологическим особенностям.

Декларация соответствия доступна на www.cerva.com.

Производитель: CERVA GROUP a.s., Проприос Парк Прага – Аэропорт, павильон DC2, Промысловá 483, 25261 Енеч, Чешская Республика. Сделано в Китае.

EAC TR TC 019/2011**OBJAŚNIENIE SYMBOLI:**

prac w temperaturze 40°C w zwykły sposób.

płukać w zimnej wodzie, krótko wirować na

niskich obrótach a po wypraniu odzież należy

suszyć ją rozwieszoną w temperaturze pokojowej

Nie suszyć w suszarki

Nie chlorować

Nie uszczepić

Nie zgnieść

**ARBETSKLÄDER - BRUKSANVISNING:**

Dessa arbetskläder kategoriseras som personlig skyddsutrustning Kategori 1 och skyddar mot minimala risker - företädesvis normala väderförhållanden, uppfyller kraven i Förordningen (EG) 2016/425 och EN ISO 13688:2013.

Vid utprovning och innan bruk bör försäkra sig om att kläderna har en lämplig storlek.

Granska kläderna innan bruk: använd inte kraftigt nedsmutsade eller skadade kläder.

Instruktioner för förvaring och underhåll: Kläderna ska förvaras på ren och torr plats vid en temperatur på mellan +5 och 40°C. Direkt solljus kan föringa kläderna hållbarhet. Rengör kläderna efter användning. Sand, rester av byggnadsmaterial eller andra typer av smuts kan påskynda den mekaniska nedbrytningen av plagget. Förvaringstiden bör inte översteka 10 år från produktionsdatum. Använd inte kläder äldre än 10 år från produktionsdatumet.



Tvätta vid 40°C. Täl inte bleckning. Kan inte torktumlas. Strykning med låg temperatur. (Max 110°C). Täl inte starkare tvättväskor än perkloretlynen.

Material: 65% polyester 35% bomull. Kläderna kan orsaka hudirritation och allergiska reaktioner hos användare med mycket känslig hud. I dessa fall ska kläderna inte fortsättningsvis användas.

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

може прискорити механічне пошкодження одягу. Термін зберігання не повинен перевищувати 10 років з дати виробництва. Не використовуйте одяг через 10 років після дати виготовлення.



Праця при 40°C. Не відблювати. Не піддавати машинний сушці. Прасувати при низькій температурі (до 110 °C). Звичайна суха чистка з використанням тетрахлоретілену і всіх розчинників, переварюваних для символу «P».

Матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна. Використання одягу може викликати роздратування шкіри і алергічні реакції у людей з дуже чутливою шкірою, в такому разі не слід використовувати цей одяг надалі.

Декларація відповідності буде доступна на www.cerva.com.

Виробник: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чеська Республіка

SI DELOVNA OBLAČILA. NAVODILA ZA UPORABO

Delovna oblačila so namenjenia za osebne varovalne opreme kategorie 1 pred minimalnimi tveganji, ob neekstremnih vremenskih pogojih, izpoljuje zahteve Uredbe (EU) 2016/425, EN ISO 13688:2013.

Pomembno je izbrati pravilno velikost oblačila; najboljše jo ugotovite s poskušanjem. Pred uporabo preverite stanje oblačila: ne uporabljajte umazanega ali poškodovanega oblačila.

Shranjevanje in čiščenje: Oblačilo hranite v čistih, suhih prostorih, pri temperaturi od 5°C do 40°C. Direktna sončna svetloba lahko vpliva na obstojnost oblačila. Oblačilo po uporabi oblačili. Pesek, ostanki gradbenih materialov in druga umazanja lahko na oblačilu povzroči mehanske poškodbe. Skladitev oblačila naj ne bo daljše od 10 let od datuma proizvodnje. Ne uporabljajte oblačil starejših od 10 let.



Perite pri temperaturi do 40°C pri nizkih obratih. Ne belite, ne sušite, likajte pri nizki temperaturi do 110°C. Čiščenje s perkloretom.

Material: 65% polyester, 35% bombaž. Oblačilo lahko izzove iritacije na koži in alergične reakcije; v tem primeru oblačila ne uporabljajte več.

Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

SK PRACOVNÝ ODEV. INFORMÁCIE PRE UŽIVATEĽA:

enté odev je určený ako OOP Kategória 1 proti minimálnym rizikám najmä pred klimatickými vplyvmi, ktoré nie sú výnimocné ani extrémne, splňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425. Vyhovuje EN ISO 13688:2013.

Pred použítiom odev vyškúšajte, používajte iba odev správnej veľkosti podľa piktogramu na etikete všetkých v odevu. Pred použítiom preverte stav odevu, nepoužívajte silno znečistený alebo poškodený odev.

Skladovanie a údržba: Skladujte na suchom a čistom mieste, pri teplote +5°C až 40°C. Priame slnečné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobkov. Po použítiu udržujte toto oblečenie v čistote. Zvýšky piesku, stavebných hmôr a pod. môžu prispievať k urýchleniu mechanickému poškodeniu. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.



Pri používaní a údržbe tohto výrobku sa riadte pokynmi danými na všetkých štítkoch s piktogramami: odev perte pri teplote 40°C obvykým postupom, máchat v studenej vode, krátke odstredovanie pri nízkych otáčkach, po oprani sušte voľne zavesené pri pokojovej teplote, odev nie je možné bleiť, odev nesušť v bubenovej sušičke, odev je možné zehliť pri teplote 110°C, odev je možné chemicky čistiť tetrachloretánom.

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky – v takom prípade odev dalej nepoužívajte

Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na www.cerva.com.

Výrobcu: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

Správcom pre Slovenskú republiku: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľnicná cesta 2, 903 01 Senec

TR ÇALIŞMA GIYSİLERİ – KULLANIM**TALİMATI**

Bu çalışma giysisi minimal riskler özellikle aşıri hava koşullarına karşı koruma kategorisi 1, için basit bir kişisel koruyucu tasarım ekipmanıdır, 2016/425 numaralı direktif (AB) uygundur ve EN ISO 13688:2013.

Konsey Direktifi hükümlerine uygundur. Terchen bir pratik testle gösterimle, doğru boyutu seçmeni önerlidir. Kullanılmadan önce giysi koşullarını inceleyin: ağır kirli veya hasarı giysiyi kullanmayın.

Depolama ve dikkat talimatı: Giysilerin +5°C ile 40°C arası isıtma temiz ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Doğrudan güneş ışığı giysinin ömrünü olumsuz etkileyebilir. Kullanıldan sonra giysiyi temiz tutun. Bir kum, inşaat malzemeleri veya diğer kir kalıntıları giysinin mekanik hasar hızlandırabilir. Depolama süresi üretilim tarihinden itibaren 10 yıl aşmamalıdır. Üretilim tarihinden itibaren 10 yıl sonra giysileri kullanmayınız.



Elbiseye standart prosedürleri uyararak 40°C sıcaklıkta yıkayınız, soğuk suda durulayınız, yavaşça sıkarılıcak elbiseye oda sıcaklığında serbest olarak asarak kurutunuz. Yıkanken beyazlatıcı kullanmayın, kuru temizlemeye vermeniz, 110°C sıcaklığı ütüleyiniz, buharlı ütü elbiseye zarar verebilir, kimyasal tetrakloropentan ile de temizlenebilir.

Materiyal: 65% polyester 35% pamuk. Giysi kullanımı çok hassas cilde sahip insanlar için bazı cilt tahrîş ve alerjik reaksiyonu neden olabilir böyle bir durumda daha fazla giysi kullanmayın.

Uygunluk beyanına tarihinden itibaren www.cerva.com adresinde ulaşılabilir.

Üretici: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti

UA РОБОЧИЙ ОДЯГ - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Цей робочий одяг є засобом індивідуального захисту простого дизайну категорії 1, для захисту від мінімального ризику, особливо не екстремальних погодних умов, відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425 та EN ISO 13688:2013.

Важливо правильно вибрати розмір, переважно з практичним випробуванням. Вибачте стан одягу перед використанням: не використовуйте сильно забруднений або пошкоджений одяг.

Зберігання та інструкція по догляду: Одяг повинен зберігатися в чистому та сухому місці при температурі від +5 до 40 °C. Пряме сонячне світло може негативно вплинути на термін служби одягу. Зберігайте одяг в чистоті після використання. Пісок, залишки будівельних матеріалів або інших забруднень

190213_03020005_RHINO_U1_v05_A4_double