



EN166:2001
EN 1731:2006

Výrobce: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Jméno a adresa notifikované osoby, která vydá ES certifikát:

ECS GmbH - Notified Body No. : 1883

Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

(MODELS: BROWGUARDS PW96 VISORS PW99)

BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

(MODELS: BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PW91

VISORS : PW92, PW94 VISOR CARRIER: PW58)

CZ OCHRANA OBLIČEJE /ŠTÍT/DRŽÁK HLEDÍ

Bezpečnostní ochrana očí vyhovující základním požadavkům nařízení EU 2016/425 a obecným požadavkům normy EN166:2001 (a případně EN1731:2006)

VAROVÁNÍ

Tento ochranný štít neobsahuje neomezenou ochranu obličeje. Pro svou vlastní ochranu si před použitím této ochrany obličeje přečtěte tyto pokyny úplně.

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Pokud se nepoužívá, doporučuje se uložit ochranný štít do čistého a suchého polybagu nebo do ochranného pouzdra. Zabraňte kontaktu s tvrdými povrchy nebo ostrými předměty, které by mohly poškodit clonu a snížit její ochranu. Přepravujte chrániče a chrániče s původním obalem (polybag nebo box).

POKyny PRO POUŽITÍ

Tento štít byl navržen pro vaši osobní bezpečnost. Musí se nosit po celou dobu vystavení nebezpečí. Opusťte pracovní plochu, pokud dojde k závratím nebo podráždění, nebo pokud se štít poškodí.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Chcete-li zachovat svůj ochranný štít v dobrém stavu:

1. Nepoužívejte abrazivní materiály, čistěte a opláchněte v teplé mýdlové vodě a vysušte jemným hadříkem.
2. Nepoužívejte rozpouštědla ani silný alkohol k čištění.

OBlast POUŽITÍ

Tento ochranný štít je navržen tak, aby chránil uživatele před poškozením očí a obličeje mechanickým nárazem nebo rozstříknutím kapalin. Ochranný štít na obličeji a ochranný štít jsou označeny řadou čísel a symbolů, které označují výrobce, oblast použití, ochranné schopnosti a výkonnostní charakteristiky obličeje. Vhodná označení na oku a rámu jsou označena následovně:

označENÍ OBlastI OČÍ:

PW: Identifikace výrobce

T: Optická třída

A: Symbol ochrany proti vysokému nárazu energie (190 m / s)

B: Symbol ochrany proti střednímu vlivu energie (120 m / s).

F: Symbol ochrany proti nárazu s nízkou energií (45 m / s).

S: Symbol ochrany proti zvýšené odolnosti - minimální rázová houževnatost (5,1 m / s).

T: Symbol nárazu při extrémní teplotě (-5 ° C / + 55 ° C) - VOLITELNĚ

CE :Certifikační označení CE

označENÍ FRAMERU/RÁMU:

PW: Identifikace výrobce

EN 166: Číslo normy, které produkt splňuje

EN1731: číslo normy, kterou produkt splňuje (případně - pro síťové hledí)

A: Symbol ochrany proti vysokému nárazu energie (190 m / s)

B: Symbol ochrany proti střednímu vlivu energie (120 m / s).

F: Symbol ochrany proti nárazu s nízkou energií (45 m / s).

S: Symbol ochrany proti zvýšené odolnosti - minimální rázová houževnatost (5,1 m / s).

T: Symbol nárazu při extrémní teplotě (-5 ° C / + 55 ° C) - VOLITELNĚ-

3: Oblast použití - Symbol ochrany proti kapičkám a postříkání kapalin.

CE : Certifikační označení CE

Je-li vyžadována ochrana proti vysokým otáčkám při vysokých teplotách, musí být chránič označen písmenem T bezprostředně za písmenem nárazu, tj. FT, BT nebo AT. Není-li písmeno nárazu následováno písmenem T, musí být ochranný prostředek používán pouze proti částecům vysazeným vysokou rychlostí při pokojové teplotě

VÝMĚNA NÁHRADNÍCH DÍLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A POKYNŮ PRO MONTÁŽ

PW90/PW91/PW93/PW96 - Používejte pouze originální náhradní díly. Chcete-li vyměnit hledí, měli byste zajistit kompatibilitu označování a správné hledí. Stínítka byla držena na místě s 5 otočnými sponami umístěnými na okraji stínítka. Otočte 5 klipů tak, aby se uvolnily otvory pro štítky a ochranný štít se neobjevil. Chcete-li namontovat nové hledí, umístěte otvory pro clony a umístěte je přes 5 otočných svorek, otočte páskem hlavice svorek dolů a zajistěte zámek na místě. Odstraňte kryt ochranného filmu odlepením.

DOBA POUŽITÍ

Pravidelně kontrolujte poškození. Když se chránič obličej stane křehkým obličejem, je třeba ho vyměnit.

Obecně neexistuje datum kdy je hledí zastaralé. Ochranná okénka by se však měly vyměňovat, jestliže by došlo k záhybům, které otevřely okénkové otvory, nebo pokud jsou otvory pokryty nečistotami nebo špínou, které nemohou být odstraněny.

VAROVÁNÍ:

Tento výrobek je určen k ochraně obličeje proti středně nebezpečným nárazům, ale není nerozbitný.

Neupravujte nebo neupravujte ochranu obličeje.

Poškrábané hledí snižuje vidění a výrazně snižuje ochranu a mělo by být okamžitě vyměněno.

Vždy se ujistěte, že na pracovišti máte dostatečnou ochranu vzhledem k pracovním podmínkám. Konzultujte příslušné evropské normy.

Materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou nositele, mohou způsobit alergické reakce u citlivých jedinců.

Značky na držáku visáček a držáku musí být stejné v souladu s předpokládanou ochranou (to znamená, že značka F by měla být na obličeji i na držáku, aby byla potvrzena odolnost proti nárazům při nízkých energiích).

Pokud symboly F, B a A nejsou společně pro oční oblast i rámeček, pak je dolní úroveň, která musí být podepsána k úplnému chrániči očí.

LIKVIDACE

Vzhledem k tomu, že ochranný štít, ochranný štít a jeho součásti jsou vystaveny nečistotám, prachu a kapalinám atd. Nelze je recyklovat. Pokud má být produkt zlikvidován, musí být likvidován jako pevný odpad. Pokyny pro místní úřady týkající se likvidace a umístění naleznete v těchto pokynech.

Stáhnout prohlášení o shodě
[@ www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)