


REF: ZUPP



EN ISO 20471  
RIS-3279  
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

## MANUFACTURER

PROFIBRES, PROIZVODITEL, PROIZVODČA, VÝROBCE, TOOTER, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, KATAKIZALITSI, GIVARTI, FABBRICANTE, RAŽATAJS, GAMINITOJS, PROIZVODITEL, PRODUCENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, PROIZVODITELJA, PROIZVODČA, VÝROBČA, PROIZVADILEC, TILVERKER, ÜRETKI, VİROBNIK

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

## TEST HOUSE

TEST HOUSE, AGENSIJA E TESTIMIT, LABORATORIJA ZA KUPITIVANJE, ISPITNA KUĆA, ZKUSNIŠČE, ÖHM TEST, TESTHUS, TEST MAJA, TESTAJA, ORGANISME TEST, TESTERNAHA, DOMIN DOMINOM, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO JISTINA, TEST KUKA, TESTORGAN, LABORATORIUM, BADAJACE, CASA DE TESTE, ISKUPITELNIJENI CENTR, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKACIJNI CENTAR, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUSU, VİTROVAVDARLILARIN MERKEZİ

- INTERTEK** The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK  
**Notified body number: 0362**
- WEST YORKSHIRE** West Yorkshire Joint Services, PO Box 5, Nephaw Lane South, Morley, LS27 4JQ  
**Notified body number: 2019**
- SATRA** Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK  
**Notified body number: 0321**
- VARTEST** Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018  
**ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZLA is 2180.01**
- AITEK** Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain.  
**Notified body number: 0161**



Před použitím tohoto ochranného oděvu si pečlivě přečtěte tento návod. Konzultujte se svým bezpečnostním technikem nebo přímým nadřízeným vzhledem oděvu pro vaši konkrétní pracovní situaci. Tyto pokyny uložte pro případné pozdější reference.



Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích nle. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425).



**ISO 13688-2013 Ochranné oděvy** (viz: štítek)  
Obecné požadavky. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, životnost, velikosti, značení ochranných oděvů a na informace dodané výrobcem.

- A= Doporučená výška
- B= Doporučený obovů brudisko
- C= Doporučený obovů vnitru
- D= Doporučená měřítka délky



**EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností při denním světle a v noci** (viz: štítek)

- X Klasifikace (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
- X Třída pro fluorescenční a odrážecí plochy > 30% úrovně
- X Třída 1 - minimální úroveň, dopravní rychlost <30km/h
- X Třída 2 - střední úroveň, dopravní rychlost <60km/h
- X Třída 3 - nejvyšší úroveň, dopravní rychlost > 60km/h



**RIS-3279-TOM vydání 1 (2016); Železniční průmyslové standardy RIS-3279-TOM vydání 1 nahradilo 60RF 3279.** Železniční průmyslovými standardy (RIS) jsou povinné pro všechny příslušníky železniční skupiny a platí pro všechny související činnosti.

**Omezení použití** (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Vždy noste oděv připevňovací. Udržovat v čistotě. V případě velkého znečištění ihned vyměnit za nový. Tento oděv je vhodný pro nošení v průběhu celého pracovního dne a neobsahuje žádné toxické látky, které mohou mít vliv na zdraví. Žádné alergické reakce v důsledku kontaktu s pokožkou tohoto oděvu byly mély. Neopravujte poškozené oděvy. Všechny použité oděvy byly mély bezpečné zlikvidovat. Oblečení by nemělo být opatřováno dodatečnými štítky nebo logy. Oblečení by mělo být nošeno pouze v situacích, pro které je určeno.

**Omezení použití** (RIS 3279): kalhoty třídy 1 dle RIS 3279 musí být nošeny spolu s normní částí oděvu dle RIS 3279.

**Dostupné velikosti a výběr:** Vyberte správnou velikost oděvu podle velikosti hrudníku a pasu odpovídající tabulce velikostí. Tyto oděvy jsou vyrobeny pro pohodlí uživatele a umožňují nošení přes středně obléčené tělo. Občasně-li získat kolovou ochranu uživatele, mějte být vyzdroženo používání rukavic (EN 407 nebo EN 12477), obuvi (EN 20345) nebo ochranné přilby (EN 397).

**Skladování:** Neskladujte na mřížích vystavených přímo nebo silnému slunečnímu záření. Skladovat v čistých a suchých podmínkách.

**Následná péče:** Vyrobcem neruší za účelem, kde byly etikety o péči ignorovány, poníženy nebo odstraněny.

**Obsah štítků:** Viz: štítek odpovídající podrobnosti obsahu.

**Upozornění:** Viz: štítek odpovídající podrobnosti obsahu. Přední a zadní část štítku kapuce může být zhoršena perforací vidění a může být oslaben sluch.

**Retroreflektivní pásy a štítky:** Reflexní pásy nebo štítky se nesmí žehlit! Dodržujte a nošení pracovních cyklů dle štítku. Uvedený maximální počet pracích cyklů není jedním faktorem, který souvisí s dobou životnosti oděvu. Životnost také závisí na způsobu použití, skladování, péči, atd. Oděvy musí být zlikvidovány, jakmile ochranné vlastnosti poměrně. Například pokud je dnošeno: 1. maximální počet pracích cyklů. 2. Materiál je poškozen. 3. Vybíedě reflexní pruhy. 4. Oděv je trvale znečištěn nebo poškozen.

Praní: Viz: štítek odpovídající symbolům prání.

- |  |   |  |                             |  |                       |
|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------|
|  | Maximální teplota 30°C, mírný postup    |  | Sušit na šňůře              |  | Max. 50 pracích cyklů |
|  | Maximální teplota 40°C, mírný postup    |  | Sušit na šňůře okapáním     |  | Max. 25 pracích cyklů |
|  | Maximální teplota 40°C, normální postup |  | Nežehlit                    |  | Max. 12 pracích cyklů |
|  | Maximální teplota 60°C, normální postup |  | Žehlit max. 110°C           |  | Max. 12 pracích cyklů |
|  | Nežehlit                                |  | Žehlit max. 150°C           |  | Max. 5 pracích cyklů  |
|  | Nesušete v sušičce                      |  | Zákaz chemického čištění    |  | Max. 5 pracích cyklů  |
|  | Sušit při nízké teplotě                 |  | Profesionální suché čištění |  |                       |
|  | Sušit při normální teplotě              |  |                             |  |                       |