

D Informationsbroschüre für Augenschutz
Diese Schutzbrille erfüllt EN 166

Achtung! Keine Schutzbrille kann absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Der Grad der Schutzwirkung hängt von sehr vielen Einflüssen ab (wie z. B. Auftreffwinkel, Abprallen, etc.). Diese Schutzbrille ist kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik.

Lagerung: verpackt zwischen 5 - 40° C, von Lösungsmitteln fernhalten
Verpackung: Originalverpackung ist transportgeeignet
Zubehör: nicht vorhanden
Wartung: die Sichtscheibe regelmässig auf Kratzer, Risse, Beschädigungen prüfen und, wenn beschädigt, ganze Brille ersetzen
Ersatzteile: keine
Anpassung: die Brille hat eine universelle Passform
Pflege: Brille mit warmem Seifenwasser reinigen, mit handelsüblichen (nicht alkoholischen) Desinfektionsmitteln kann sie desinfiziert werden.
Warnung: Werkstoffe, die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen, können allergische Reaktionen bei empfindlichen Personen hervorrufen.
Verwendung: Diese Schutzbrille ist universell einsetzbar und schützt gegen Stoss mit niedriger Energie (F). Diese Brille ist nicht geeignet gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Bolzentreibwerkzeuge).

Kennzeichnung:
3 = Flüssigkeiten
4 = Grobstaubpartikel
5 = Gas und Feinstaub
8 = Störlichtbogen
9 = Schmelzmetall und heisse Festkörper
K = kratzfest
N = beschlagfrei
AH = Kennbuchstabe Hersteller
CE = EG-Konformitätszeichen
166 = Nummer der Norm
Hersteller: Artlux Swiss Safety AG, Industriestr. 15, CH-4410 Liestal
Geprüft durch: Notified Body BSI 0086, DIN Certco 0196, ECS 1883, Inspec 0194

GB Instructions for safety glasses
These safety glasses comply with EN 166

Warning! No safety glasses can provide total protection against injury. The level of protection depends on a large number of different factors (e.g. the angle of impact, ricochet, etc.). These safety glasses are no substitute for safe operation of the power tool.

Storage: packed, between 5 - 40° C, keep away from solvents
Packing: original packaging is suitable for transport
Accessories: not available
Maintenance: regularly inspect the lenses for scratches, dirt and damage.
Fitting: the safety glasses are designed to provide a universal fit
Cleaning: use water and domestic washing up liquid, for disinfecting use a mild disinfecting agent without alcohol
Usage: These safety glasses provide protection against low energy impact (F). These safety glasses do not provide adequate protection against high velocity particles (cartridge tools).

Identification:
3 = liquid
4 = Large dust particles
5 = Gas and fine dust
8 = arc
9 = metal melting and solid-state
K = antifog
N = antiscratch
AH = identification letter manufacturer
CE = EC mark of conformity
166 = number of standard
Manufacturer: Artlux Swiss Safety AG, Industriestr. 15, CH-4410 Liestal
Certified for: Notified Body BSI 0086, DIN Certco 0196, ECS 1883, Inspec 0194

FR Notice d'utilisation de lunettes de protection
Ces lunettes satisfont à la norme EN 166

Attention! Les lunettes de protection ne peuvent offrir une protection absolue contre les blessures. Le degré de protection dépend de beaucoup de facteurs (comme par ex. angle de l'impact, rebondissement, etc.). Les lunettes de protection ne remplacent pas une technique de travail sûre.

Entreposage: Dans l'emballage, à une température de 5 à 40° C et pas dans le voisinage de solvants
Emballage: Emballage d'origine convenant pour le transport
Accessoires: Non disponibles
Entretien: Vérifier régulièrement si le verre n'est pas rayé, fissuré ou endommagé, en cas d'endommagement, remplacer les lunettes complètes
Port: Ces lunettes conviennent pour toutes les tailles
Nettoyage: Nettoyer les lunettes avec de l'eau savonneuse tiède, elles peuvent être (sans alcool) désinfectées à l'aide d'un désinfectant doux
Avertissement: Les matériaux qui entrent en contact avec la peau de l'utilisateur peuvent causer une réaction allergique
Usage: Ces lunettes sont prévues pour protéger contre les impacts de faible niveau énergétique (F). Elles ne sont pas prévues pour assurer la protection contre les particules projetées à haute vitesse (pistolet plante-goujons).

Marquage:
3 = fluides
4 = Grande particules de poussière
5 = Gaz et poussières fines
8 = arc
9 = métal fondu et corps solides chauds
K = résiste aux rayures
N = protection antibuée
AH = code du fabricant
CE = code de conformité CE
166 = numéro de la norme
Fabricant: Artlux Swiss Safety AG, Industriestr. 15, CH-4410 Liestal
Institut de certification: Notified Body BSI 0086, DIN Certco 0196, ECS 1883, Inspec 0194

ES Instrucciones de servicio para gafas protectoras
Estos protectores oculares se ajustan a los requisitos de EN 166

¡Atención! Las gafas de protección no son una protección absoluta contra lesiones. El grado del efecto protector depende de muchos factores (p.e. ej., el ángulo de incidencia, rebotes, etc.). Estas gafas protectoras no son un sustituto para una técnica segura de trabajo.

Almacenamiento: almacenar entre 5 y 40° C, mantenerlas apartadas de disolventes
Embalaje: el embalaje de origen es apropiado para el transporte
Accesorios: no disponibles
Mantenimiento: examinar los cristales periódicamente en cuanto a rasguños, grietas y daños; si están dañados, sustituir las gafas completas.
Piezas de repuesto: ninguna
Adaptación: estas gafas tienen una forma ajustada universal
Cuidados: lavar las gafas con agua jabonosa templada; se pueden (no alcohólico) desinfectar con un producto apropiado
Advertencia: los productos que entran en contacto con la piel del usuario pueden provocar reacciones alérgicas
Empleo: estas gafas, protegen contra impactos de bajo nivel de energía (F). No son apropiadas contra partículas de alta velocidad (p. ej. herramientas de insertar pernos).

Marcatción:
3 = Fluidos
4 = Partículas de polvo grueso
5 = Gas y polvo fino
8 = arco
9 = Metal fundido y cuerpos sólidos cálidos
K = Resistente al rayado
N = Anti-vaho
AH = letra característica del fabricante
CE = símbolo de conformidad CE
166 = número de la norma
Fabricante: Artlux Swiss Safety AG, Industriestr. 15, CH-4410 Liestal
Prueba Instituto: Notified Body BSI 0086, DIN Certco 0196, ECS 1883, Inspec 0194

IT Istruzioni sull'uso degli occhiali di protezione
Questi occhiali sono conformi alla EN 166

Attenzione! Nessun tipo di occhiale protettivo può garantire una protezione assoluta. Il grado di protezione dipende da molteplici fattori (p.e. angolo di incidenza, riflessione, etc.). Questi occhiali di protezione non sostituiscono le normali procedure di sicurezza.

Conservazione: imballati, a una temperatura tra 5 e 40 °C; tenerli lontani da solventi
Imballaggio: confezione originaria idonea al trasporto
Accessori: non previsti
Manutenzione: controllare periodicamente se le lenti sono graffiate, incrinare, o danneggiate; se difettose, sostituire gli occhiali completi
Ricambi: nessuno
Adattamento: gli occhiali sono adattabili a tutte le forme
Cura: pulire gli occhiali con acqua saponata calda; (senza alcool) disinfettarli con prodotti in commercio
Attenzione!: se il portatore è predisposto, il contatto di determinati materiali con la pelle può provocare reazioni allergiche.
Usage: questi occhiali proteggono dagli urti a bassa energia (F); non sono adatti contro particelle lanciate ad alta velocità (per es. punzoni per perni).

Identificazione:
3 = fluidi
4 = Particelle di polvere grossa
5 = Gas e polveri fini
8 = Arc
9 = Metalli fusi e corpi solidi caldi
K = Antigraffio
N = Antiappannante
AH = lettera di riferimento del produttore
CE = sigla di conformità CE
166 = numero della norma
1- = categoria ottica per uso continuato
Costruttore: Artlux Swiss Safety AG, Industriestr. 15, CH-4410 Liestal
Istituto di controllo: Notified Body BSI 0086, DIN Certco 0196, ECS 1883, Inspec 0194

NL Gebruiksaanwijzing voor veiligheidsbrillen
Deze veiligheidsbril voldoet aan de norm EN 166

Let op! Geen enkele veiligheidsbril kan absolute bescherming tegen letsel bieden. De bescherming is van vele invloeden afhankelijk (zoals botshoek, stuiteren, etc.). Deze beschermende bril is geen vervanging voor een veilige arbeidstechniek.

Opslag: in verpakking bij 5 tot 40 °C, contact met oplosmiddelen vermijden
Verpakking: originele verpakking is geschikt voor transport
Toebehoren: niet leverbaar
Onderhoud: de glazen regelmatig controleren op krassen, scheurtjes, beschadigingen, indien beschadigd de gehele bril vervangen
Reserveonderdelen: geen
Aanpassing: de bril heeft een universele pasvorm
Reinigen: de bril schoonmaken in een warm sop, met normaal in de handel verkrijgbare (non-alkoholisch) desinfecterende middelen
Waarschuwing: Als de veiligheidsbril over een bril gedragen wordt, kunnen mechanische effecten (bv. schokken) overgedragen worden, wat dus een gevaar kan vormen.
Gebruik: deze veiligheidsbril biedt bescherming tegen een geringe stootbelasting (F). Deze bril is niet geschikt voor gebruik met zware of pneumatische machines (nietmachines).

Codering:
3 = vloeistoffen
4 = Grove stofdeeltjes
5 = Gas en fijn stof
8 = boog
9 = Gesmolten metalen en hete stoffen
K = Krasvrij
N = Nevelvrij
AH = codering fabrikant
CE = EU-conformiteitssymbool
166 = nummer van de norm
Fabricant: Artlux Swiss Safety AG, Industriestr. 15, CH-4410 Liestal
Keuringsdienst: Notified Body BSI 0086, DIN Certco 0196, ECS 1883, Inspec 0194

SE Informationsbroschyr för skyddsglasögon
Dessa skyddsglasögon uppfyller norm EN 166

Varning! Inga skyddsglasögon kan garantera ett fullständigt skydd mot skador. Graden av skydd beror på många faktorer (t.ex. träffvinkel, studsar, etc.). Dessa skyddsglasögon ersätter inte en säker arbetsutrustning.

Lagring: I förpackning mellan 5 – 40° C. Lagra ej i närheten av lösningsmedel
Förpackning: Originalförpackningen är lämpad för transport
Tillbehör: Finns ej
Underhåll: Kontrollera regelbundet glasen m.a.p. repor, sprickor och andra skador.
Reservdelar: Inga

Markning:
3 = Vätskor
4 = Grova dammpartiklar
5 = Gas och fint damm
8 = Arc
9 = Smältmetall och heta fasta former
K = Repfri
N = Imtät
1- = Optisk klassificering För kontinuerligt bruk
DIN= Certifieringskod
F = Mekanisk hållfastighet (stötår med låg energi), 45 m/s
S = Ökad styrka
B = Normal stötblastning

