

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Výrobek: Tričko s vysokou viditelností "LIVERPOOL"

Účel použití: Tričko se navléká jako vrchní oblečení - toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky.

Tričko umožňuje dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoliv světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravního prostředkem. Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanační, ambulanti a záchranná služba, doprava, posilovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd. Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Piktogramy:

	2 max. 50x	EN ISO 20471:2013 Třída 2 – podle plochy nápadných materiálů. Viz tabulka níže. Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachováá své výstražné vlastnosti
---	---------------	---

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10



Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

Zákony, normy, vyhlášky:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Identifikace Oznamované osoby, která provedla posouzení shody: NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín - Louky, CZ.

Omezení použití: Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utření, apod.).

Přeprava, typ balení: výrobky jsou baleny do PE sáček. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit. Skladování: Neskladujte na místě s přímým slunečním světlem. Oděv je nutné skladovat v uzavřených, suchých, bezpečných, dobře větraných skladech. Chrániť před silným teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout při pokojové teplotě a až potom uschovejte.

Materiálové složení: 100 % polyester.

Reflexní pásy: jsou tvořeny polyestrovou tkaninou potaženou skleněnými kulíčkami.

Velikosti: Odpovídají předepsaným interválům podle EN ISO 13688:2014.

Oděvy jsou šité na standardní výšku 170-182 cm., od velikosti XS - 5XL.

Povolená tolerance odchylek rozměrů je +4 a -3 %.

Údržba a čištění:

Uživatel výrobku najde symboly údržby na naší etiketě.

Domácí údržba: Maximálně 50 pracích cyklů, perle jako syntetiku, max. při 40 °C., nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače, nepoužívejte aviváž., mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, neblete, nesušte v bubnové sušičce, nežehlte, nečistěte chemicky.

Ruční čištění reflexních prvků: 1. Voda 40°C - jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček.

2. Šetrný prací prostředek nebo čistič prostředek.

3. Po vyčištění opláchnout celý oděv čistou vodou, nechat dokonale proschnout.

Maximální počet praní se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

Upozornění:

- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční.

- Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!!

- Opravujte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy.

- Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.

- Při narušení celistvosti oděvu (protržení, prořetí, nepřiměřené ztenčení materiálu, rozpáření švů apod.) dochází ke snížení úrovně ochrany oděvu a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu výše uvedených právních a technických předpisů. I nošení oděvu s vysokou viditelností nedává záruku, že uživatele bude viditelný za každé situace.

- Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

- Oděv si zachováá své výstražné vlastnosti maximálně 50 pracích cyklů. Po 50 pracích cyklech oděv vyřaďte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není je jediným faktorem souvisejícím s životností oděvních součástí. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.

Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.).

Likvidace: Likvidace oděvu je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v listě - „Dokumenty pro stažení“.

Značení: Víšitou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategorie výrobku

Značka shody

Materiálové složení

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012

značení velikosti 2-ma kontrolními rozměry;

Piktogramy ochrany včetně harmonizované normy

Upozornění na nutnost číst návod k použití

Identifikace výrobce

U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ

INFORMACE PRE UŽIVATEĽA

Výrobek: Tričko s vysokou viditelností "LIVERPOOL"

Účel použití: Tričko se navléká ako vrchné oblečenie - ide o oděv s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky.

Tričko umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i za tmy pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto oděvy by mal každý, kto je týmto situáciám vystavený. V takom prípade môže tento oděv podstatne znížiť riziko nehody.

Příklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba trati, asanační, ambulanti a záchranná služba, doprava, posilovné služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď. Voľba správneho výstražného oděvu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

Piktogramy:

	2 max. 50x	EN ISO 20471:2013 Trieda 2 - minimálna plocha nápadných materiálov. pozri tabuľka Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si oděv zachováá svoje výstražné vlastnosti
---	---------------	--

minimální požadovaná plocha nápadného materiálu v m²

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní materiál	0,20	0,13	0,10



Tieto oděvy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Naariadenia (EÚ) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

Zákony, normy, vyhlášky:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Institut na testovanie a certifikáciu), Tř. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, CZ, Notifikovaná osoba č. 1023 763 02 Zlín - Louky, CZ.

Omezené použitie: Oděv nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Treba sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým retroreflexnej časti (roztrhnutie, odhnutie, apod.).

Přeprava, typ balení: výrobky sú zabalené do PE vrecútok. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť. Uskladnenie: Neskladujte na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, bezpečných, dobre vetraných skladoch, chrániť pred silným teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je oděv mokrá, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.

Materiálové zloženie: 100% polyester, reflexné pásy sklenené guľôčky na textilnom podklade.

Velikosti: veľkosti zodpovedajú predpísaným interválom podľa EN ISO 13688:2013.

Oděvy sú šité na štandardnú výšku 170 - 182cm. XS - 5XL.

Povolená tolerancia odchýlok rozmerov je +4 a -3%.

Údržba a čistenie:

Uživateľ výrobku najde symboly údržby na našej etikete.

Domáca údržba: Maximálne 50 pracích cyklov, perle ako syntetiku, max. pri 40 °C., nepoužívajte pracíe prostriedky BIO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače, mierne zaobchádzanie, studené plákanie, krátke odstredenie, nebleťte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehľte, nečistite chemicky.

Ručné čistenie reflexných prvkov: 1. Voda 40 °C - jemná mäkká handrička, hubka alebo jemná kefa.

2. Šetrný prací prostriedok alebo čistiaci prostriedok.

3. Po vyčistení vyplákať celý oděv, nechať dokonale preschnúť.

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

Upozornenie:

- Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav oděvu. Oděv musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!!

- Opravujte iba s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy.

- Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto oděvov zakázané či obmedzené.

- Pokiaľ bude výrobok užívaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkčnosti.

- Oděv si zachováá svoje výstražné vlastnosti maximálne po dobu 50 pracích cyklov. Po 50 pracích cykloch oděv vyřaďte z ďalšieho užívania. Uvedený maximálny počet cyklov čištění nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou oděvných súčastí. Životnosť bude závisieť taktiež na používaní, skladovaní atď.

Ziadený výstražný oděv nemôže zaručiť absolútnu viditeľnosť za každej situácie.

Pri dôslednom dodržaní vymezeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktoré by mohli ohrozit užívateľa na zdraví (výrobok sa nesmie používať za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými rizikami, zachytenie pohyblivými časťami strojov apod.)

Likvidácia: Likvidácia oděvov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením. Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v liste - "Dokumenty pro stažení".

Značenie: Víšitou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategória výrobku

Značka shody

Materiálové zloženie

Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012

Označenie veľkosti 2-mi kontrolnými rozmery;

Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Identifikácia výrobcu

U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ

