



01080001 JACDAW

## PROTECTIVE GLOVES

**Description:** Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with PVC coating on the palm and fingers. Available sizes 6-10 in shortened lengths for special applications, according (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 and EN 388:2016. Do not use these gloves when protection in this cuff area is needed.

**Use:** Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

## Features and marking:



3131x - EN 388:2016

Abrasion resistance: 3 max performance level 4  
Cut resistance: 1 max performance level 5  
Tear resistance: 3 max performance level 4  
Puncture resistance: 1 max performance level 4

TDM cut resistance: x - not tested, Test method appears not to be suitable for the glove material / material

01080001 JACDAW - article size production date (month/year)

EN 388:2016 - standard and year of issue

**Maintenance and usage of safety gloves:** Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

**Warning:** Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Only the blade wearing the circular blade cut test results (EN 388 - 6.2) are only indicative whilst the straight cut resistance test (TDM EN 388 - 6.3) is the reference performance result. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never wear, washed or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further. Wet gloves can lose insulation properties. The information on the maximal exposition can be obtained from authorized representative.

**Transport and storage:** Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions. EU type certificate has been issued by a notified body No. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com.


**Manufacturer:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

## AL DOREZA MBROJTĚSE

**Pěrškrimi:** Doreza me pese gisha pa qepje, thurje naison me shtrs PVC ně pellimbé qhe gisha. Masat a disponibune 6-10 te shkurta per pérdomre tě veçanta, sipes (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 dne EN 388:2016. Mos pérdomi kete doreza kur eshte e nevojshme mbrojtja ne zonen e kycte to dore.

**Pérdomi:** Doreza janě tē dzenjura pér mbrojtjen e dorez kunder rezipezje mekanike ně kushe tē thata, sidomos ně inxhineri, makineri, magazina, industrije lehē, ej!

## Karakteristikat dne shenjet:



3131x - EN 388:2016

Resistenza nojä ferkimit: 3 niveln maksimal tē performancës 4  
Resistenza nojä prejres: 1 niveln maksimal tē performancës 5  
Resistenza nojä grisjes: 3 niveln maksimal tē performancës 4  
Resistenza nojä shpimit: 1 niveln maksimal tē performancës 4  
Resistenza e prejres TDM: x - nuk éshë testuar, metoda nuuk dukt tē jeté e pérshthime duke pasur parasysh konstruksionin e dorezës

01080001 JACDAW - produkt masa Data e prodhimit (muaj/viti)


EN 388:2016 - Standardi dne viti i lëshimit

**Mirëmbajtja pér pérdomi i dorezave tē sigurisë:** Ruaj dorezat nga nxehtësia radiante, të mos ekspozohen ndaj trësritave organike dhe avulltë tē tyre, vajrat dhe yndyrma minrale dhë uje. Pës pérdomre të largohet papastërtie e njëgjashme me një furç dhe t'ieni tē thahan ne ambient tē thate me temperaturën e dhomës. Dorezat nuk mund tē lähnen ne lavatice ose tē thahan në makineri.

**Kujdes:** Dorezat nuk mund tē pérdomre nese ekziston reziku që ato tē kafen nga pjesët lëvështje tē makinerive. Për shkak tē mprehesh që teht janë rezultate e provave tē rezistencës n̄ preje me tē me formë rrethore (6.2) ijtëhet orientuese, ndërsa prova e rezistencës n̄ preje TDM (6.3) jep rezultat e saktë tē referencës. Cilësit mbrojtje janë tē vlefshme vetm në zonën e pellimbës së dorez. Gjithmonë pérdomi mësati e saktë e shikoni kujdeset e dorezave për pérdomr. Asnjëherë mos pérdomri doreza tē veshura, ngurtësuar ose tē démtuar nën ndonjë ménryr dhe t'ebet që dorezat nuk mund tē lähnen tē lavatice ose tē thahan në makineri.

**Popis:** Pëtpurtë bezëvëll nyolcën plerën rukavice s' násnom PVC na dilari a prtech. Josi, dovdávnyi se velkostech 6-10 s dékou upravenou pro speciálni pravou, v souladu s (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 a EN 388:2016. Brug: Handsker er kun til simpelt bruk og beskytter kun ved mekaniske risici under arbeidsforhold, spesielt til bruk ved almindelig håndtering, betjening af maskiner, lagerarbeide, lett industri etc.

**Egenskaber og märkning:**



3131x - EN 388:2016

Stupef ochrany proti odří: 3 maximální výkonnost 4  
Stupef ochrany proti profičnému čepeli: 1 maximální výkonnost 5  
Stupef ochrany proti dřaslivmu trhání: 3 maximální výkonnost 4  
Stupef ochrany proti propichnutí: 1 maximální výkonnost 4  
Odolnost tezu TDM: x - nebož zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

01080001 JACDAW - typ rukavice velikost, datum výroby (měsíc/rok)

EN 388:2016 - éslo normy a rok vydání

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chránite před sálavým teplem. Nesmi být vystavována organickým rozpouštědly a jejich parám, mazivům, minerálním olejem a vodě. Po použití hrubě nečistoty odstraněte kartáčem a opakované vodou a rukavice nechte volně rozprostřeny při pokojové teplotě. Rukavice neplatí ani chemický čistič.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení polohyvinami částmi strojů. Kvůli otupování čepelu jsou výsledky zkoušek odolnosti proti kruhovému odří (6.2.) souze pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3.) je výsledkem referenčního provedení. Ochranná vlastnost se vztahuje pouze na dláhovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správně, zvláště nebož jinak poškozené rukavice. U citlivých osob nemějte využíváno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dale nepoužívejte. Mokré rukavice mohou ztrátni své izolační vlastnosti. Informace o maximální expozici uváděte ize ziskat u zplohomocného zástupce.

**Préparava a skladovávanie:** Rukavice préparávajte v pôvodnom balení ale v plastovom ptyli. Rukavice je nutné skladovať v súchom a chladnom prostredí, mimo dosah pŕimej slnečnej svetlosti. Při výrobnich podmienkach skladovania je doba skladovania 5 let od dátumy výroby.

Certifikát typu byl vydávany organizovanou osobou č. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Prohlášení o tomto certifikate je uvedené na www.cerva.com.

**Vyrobc:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česká

EN 388:2016 - standardi na istehsal ilí

**Goruyucu elçeklerin tekniki qolullugu ve onlarda istifade qaydası:** Elçeklerin istilik tesirinden orununu temin edin, üzi həlliçərlərinin onların baxşalarının, sütürgü yağılarının və mineral yağıların suyun tasırına maruz qoyamın. İstifadədən sonra üzərindeki kır qatını firça vasitəsilə təmizləyin və elçekləri otaq temperaturunda

durudur. Elçeklerin tekniki qolullugu ve onlarda istifade qaydası:

Elçeklerin, etson yüksək daqiqili texnika, masin avadanligi, anbar, yungul senaye və bu kimi diger sahələrdə aparılan quru iş şəraitində əllerin mexaniki zədələnməsi riskləndən qorunması üçün üzərində tutulmuşdur.

**Xüsusiyyətləri və markalnaması:**



3131x - EN 388:2016

Sürtümeye davamlılıq: 3 maksimum performans səviyyəsi 4  
Kəsilməye davamlılıq: 1 maksimum performans səviyyəsi 5  
Cırılmağa davamlılıq: 3 maksimum performans səviyyəsi 4  
Desilmeğə davamlılıq: 1 maksimum performans səviyyəsi 4  
TDM kesilməsizlik: x - Sinqadan keşfimiyib, elçeklərin konstruksiyası nəzərə alaraq simqasız münasib hesab edilmiş

01080001 JACDAW - artikul olcüsü istehsal tarixi (ay/yıl)

EN 388:2016 - standardi na istehsal ilí

**Goruyucu elçeklerin tekniki qolullugu ve onlarda istifade qaydası:** Elçeklerin istilik tesirinden orununu temin edin, üzi həlliçərlərinin onların baxşalarının, sütürgü yağılarının və mineral yağıların suyun tasırına maruz qoyamın. İstifadədən sonra üzərindeki kır qatını firça vasitəsilə təmizləyin və elçekləri otaq temperaturunda

EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016



## DE FÜNF FINGER SCHUTZHANDSCHUHE

**Beschreibung:** Fünf Finger nahtlose Schutzhandschuhe gestrickt aus Nylon mit PVC-Beschichtung auf der Handfläche und Fingern. Verfügbar Größen 6-10 in verkürzten Längen für spezielle Anwendungen, gemäß (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 und EN 388:2016. Diese Schutzhandschuhe nicht verwenden, wenn Schutz in der Manschette Bereich benötigt wird.

**Benutzer:** Handschuhe sind für den Handschuh gegen mechanische Risiken bei trocken Bedingungen, vor allem in feinen Engeneering, Maschinen, Lagerhallen, Leichtindustrie usw. konzipiert

**Merkmale und Markierung:**



3131x - EN 388:2016

Abrissfestigkeit: 3 maximale Leistungsstufe 4  
Schnittfestigkeit: 1 maximale Leistungsstufe 5  
Reißfestigkeit: 3 maximale Leistungsstufe 4  
Durchstichfestigkeit: 1 maximale Leistungsstufe 4

TDM Schnittfestigkeit: x - se nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.

01080001 JACDAW - Artikul olcüsü istehsal tarixi (ay/yıl)

EN 388:2016 - standardi na istehsal ilí

**Danışma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Elçeklər işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur.

**Dasınma ve saxlanma qaydası:** Elçeklər orijinal qablaşdırılmışlarında ya polietilen paketde daşınır lazımdır; birbaşa günüs sularından uzapda quru sarın yerde saxlayın. Münafiq səralıda istifadə edildikdən sonra işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yoxdur. Çox hissəs dəriya sahibi işsizləndirilən elçeklər istifadə etməyi yox

**БЕССАУСАКТЫ ҚОРҒАНЫС ҚОЛҒАБЫ**

**Сипаттама:** Алаканы мен саусактарында ПВХ жабыны бар нылғоннан төркілген жәзек көргөн көлгөлтари. (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 мен EN 388:2016 стандарттарына сәйкес арнайындағы көлдөннөң арнан үздіндіктері тарылған түрлілік 6-10 размерлері береді. Егер білек көртүде тапан етсеңдір.

**Пәндаралызы:** Көлгөн күргән және дымылған орталарда, аэрсес жогары сапалы инженерлік, көміларда, машина жасауда, көміларда жәнең энергетикада және т.б. сапаларда көлдөн меканикалық және термиялық қауіптерден коруга арналған.

**Сипаттырының және белгіленуі:**



3131x - EN 388:2016

Тозауры көртүдеңдер дәрежесі: 3 ен жогары еңмілдік деңгей 4  
Жұдәрдің кесін көртү дәрежесі: 1 ен жогары еңмілдік деңгей 5  
Келесі үзіліп көртү дәрежесі: 3 ен жогары еңмілдік деңгей 4  
Тесре көртү дәрежесі: 1 ен жогары еңмілдік деңгей 4  
TDM көз көрді: x - сынақы алғынан жоқ, көлгөлтари конструкциясынан көлдөн таңғылдыру емес көрініді

01080001 JACDAW көлгөн марказы размери өндірілген уақыты (ай/жыл)

EN 388:2016 - стандарт немірі мен шықын жыныс

Корған көлгөлтүк және көлдөн: Көлгөлтүк жарын жылдан корғаныз. Органикалық, ерткіштерде және олардың бұнын асерледе көлдөн көлгөлтүк болмайды. Дерен көлдөннан кейін шектемен көлтүр күндең көлгөлтүк белгіле жылупында болса да жоқ жайын көнчыз. Көлгөлтүк жуға не химиялық тазалыға салғула болмайды.

**Сәттандыру:** Егер машинаның көзілшіліктері белгілірек көлгөн ішін калу күнін болса көлгөлтүк көлдөннан болмайды. Дискил пышкының жүзінен көрінілген көзілшіліктерінің (6.2) насткесі дискил пышкының жүзінен болып тұрадыра, көрінілген TDM көз көрді: 3 ен жогары еңмілдік деңгей 5

3131x - EN 388:2016

Slijtbaarheid: 3 max. prestatieniveau 4  
Slijnverstand: 1 max. prestatieniveau 5  
Scheursterkte: 3 max. prestatieniveau 4  
Perforatieverstand: 1 max. prestatieniveau 4

TDM slijnverstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen

01080001 JACDAW - artikel nummer: maat productiedatum (maand/jaar)

EN 388:2016 - normering

**Renigining en onderhoud:** Beschermt handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vette, minerale olieën en water. Gebruik grotvul met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

**Waarschuwing:** Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstergeling met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge hiervan kan er een uithouding of allergische reactie veroorzaakt bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg en direct art. een arts.

**Transport en opslag:** Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 2 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com.

**Leverancier:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, České Republiek

3131x - EN 388:2016

Perskausyti naudojimo instrukcija Gamintojo identifikacija EU atitinkamų ženklas mechaninių pavojuj simbolis

3131x - EN 388:2016

Atparsumas išreižimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas plovimui: 1 maksimalus našumas 5  
Atparsumas plūsimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas pradžiūrimui: 1 maksimalus našumas 4

TDM pasiraiškinimo varžai: x - nevielodis, išbandytas, metodas neatrodoto tinkamas prieš konstrukcijai

01080001 JACDAW - produktas dydis pagamino data (mėnuo/metai)

EN 388:2016 - standartas ir leidimo metai

**Pristinės prižiura ir naudojimas:** Saugoti pristines nuo spinduliuojamos šilumos, orinių tirpalų ir jų garu, terpalų, riebalų, mineralinės aliyvos ir vandens poveikio. Po naudojimą stambius nešvarumus nuvalyklėje, šeptelėje ar leiskite laisvai išsižūdinti kambario temperatūroje. Negalima plauki skalbimo mašinėje ar valyti sauso valymo būdu.

**Ispėjimas:** Pirstines draudžiamas naudoti esant rizikai, jog jas itraukas judančios iengimų datu. Beje, ploviu nuogaro, atsparumo plovimui diskus bandymu rezultatai (6.2) yra tik orientacinių, o atsparumo iplovimams TDM bandymai (6.3) yra grindžiamai pavadinės versijos rezultatai. Apsauging funkcija pristines turi tikinėti sritiję. Dėvėkite iki tamkino dydžio pristines ir prieš kiekvieną naujodimą ivertinkite pirstinių būdą. Draudžiamas naudoti susidėvėjimui, sukeliajimui ar dala su sklerozėmis. Pirstines gal sukelti odas sudrigimui ar alegrija reakcija žmonėms, turiems labai jautrą odą; tokiai atveju daugiaus nebedeivėtė pirstinės. Šlapios pirstines gal parasiati savo izoliacijos savibes. Informacija apie didžiausią leista poveikio ribą galite gauti iš ligolito atstovo.

**Transportavimas ir sandėliavimas:** Pirstines, būtina transportuoti originalioje pakuotėje ar plastikiniame iepakavime, laikyti jas sausoje, vésioje aplinkoje, atspausgiant nuo tiesioginių sasprindžių. Trinkamo salygose sandeliuoti galima 5 metus nuo pagamino datos.

EU sertifikatas: Išduotas notifikuotos įstaigos Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Atitinkantes deklaraciją pasiektela svetainėje www.cerva.com.

**Gamintojas:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Českijos Respublika

3131x - EN 388:2016

Perskausyti naudojimo instrukcija Gamintojo identifikacija EU atitinkamų ženklas mechaninių pavojuj simbolis

3131x - EN 388:2016

Atparsumas išreižimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas plovimui: 1 maksimalus našumas 5  
Atparsumas plūsimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas pradžiūrimui: 1 maksimalus našumas 4

TDM Kuttostardost: x - ikke testet, metoden virker ikke a

01080001 JACDAW Type hanskere Størrelse produksjonsdato (måned/år)

EN 388:2016 - normér, og ør normen trådt i kraft

**Anvisning ang. vedlikehold og bruk av vernehansker:** Beskytt hanskene mot vannestrøming, ikke utsatt dem for organiske løsemidler og damp fra slike, smørmedier, fett, mineralolje og vann. Etter bruk fjerner du grovere urenheter med en børste og skyller hanskene med vann og lar hanskene få ligge fritt og tørke i romtemperatur. Hanskene kan ikke vaskes i maskin eller renses kjemisk.

**NB!** Hanskene får ikke brukes dersom det er farlig for dem å bli fastet i og sittende fast i maskiners bevegelige deler. Siden eggen blir sløvere er resultatene av en grunnkjerning med rund egg (EN 388 - 6.2), kun ment som retningsgivende, mens testingen av gjennomsiktigheten medrett egg (EN 388 - 6.3) er referanseytelsestestet. Det beskyttende egenskapene gjelder kun hanskens håndfæltet. Bruk alltid riktig hanskessærlig og kontroller hanskens stand for bruk. Bruk aldri hanskene som er gjennomsiktige, han blir hardere eller er skadet på annen måte. Hos følsomme personer kan det ikke utelukkes at huden vil kunne bli irritert – ikke fortsett å bruke hanskene i fall. Våte hanskene kan miste sine isolerende egenskaper. Informasjon om maks. eksponering for bruker kan fås hos en autorisert representant.

**Transport og oppbevaring:** Frakt hanskene i originalemballasjen eller i en plastpose. Hanskene må oppbevares i et tørt og kjølig miljø, og holdes uten direkte sollys. Forsurts at oppbevaringsforholdene er gunstige, er lagringstiden lengre.

Typeperspektivet er utstedt av autorisert organ nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland.

Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettsidet www.cerva.com.

**Producent:** CERVA GROUP a.s., Prumyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechie

3131x - EN 388:2016

Perskausyti naudojimo instrukcija Gamintojo identifikacija EU atitinkamų ženklas mechaninių pavojuj simbolis

3131x - EN 388:2016

Atparsumas išreižimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas plovimui: 1 maksimalus našumas 5  
Atparsumas plūsimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas pradžiūrimui: 1 maksimalus našumas 4

TDM Kuttostardost: x - ikke testet, metoden virker ikke a

01080001 JACDAW Type hanskere Størrelse produksjonsdato (måned/år)

EN 388:2016 - normér, og ør normen trådt i kraft

**Caracteristici și marcare:**

Les Identifikasjon av produsent Bruks-

3131x - EN 388:2016

Grad av venn mot siltasjede: 3 maksimal ytelse 4  
Grad av venn mot gjennomskjæring med kniv: 1 maksimal ytelse 5  
Grad av venn mot riving: 3 maksimal ytelse 4  
Grad av venn mot gjennomstikkning: 1 maksimal ytelse 4

TDM Kuttostardost: x - ikke testet, metoden virker ikke a

01080001 JACDAW Type hanskere Størrelse produksjonsdato (måned/år)

EN 388:2016 - normér, og ør normen trådt i kraft

**Caracteristici și marcare:**

Les Identifikasjon av produsent Bruks-

3131x - EN 388:2016

Atparsumas išreižimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas plovimui: 1 maksimalus našumas 5  
Atparsumas plūsimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas pradžiūrimui: 1 maksimalus našumas 4

TDM Kuttostardost: x - ikke testet, metoden virker ikke a

01080001 JACDAW Type hanskere Størrelse produksjonsdato (måned/år)

EN 388:2016 - normér, og ør normen trådt i kraft

**Caracteristici și marcare:**

Les Identifikasjon av produsent Bruks-

3131x - EN 388:2016

Atparsumas išreižimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas plovimui: 1 maksimalus našumas 5  
Atparsumas plūsimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas pradžiūrimui: 1 maksimalus našumas 4

TDM Kuttostardost: x - ikke testet, metoden virker ikke a

01080001 JACDAW Type hanskere Størrelse produksjonsdato (måned/år)

EN 388:2016 - normér, og ør normen trådt i kraft

**Caracteristici și marcare:**

Les Identifikasjon av produsent Bruks-

3131x - EN 388:2016

Atparsumas išreižimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas plovimui: 1 maksimalus našumas 5  
Atparsumas plūsimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas pradžiūrimui: 1 maksimalus našumas 4

TDM Kuttostardost: x - ikke testet, metoden virker ikke a

01080001 JACDAW Type hanskere Størrelse produksjonsdato (måned/år)

EN 388:2016 - normér, og ør normen trådt i kraft

**Caracteristici și marcare:**

Les Identifikasjon av produsent Bruks-

3131x - EN 388:2016

Atparsumas išreižimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas plovimui: 1 maksimalus našumas 5  
Atparsumas plūsimui: 3 maksimalus našumas 4  
Atparsumas pradžiūrimui: 1 maksimalus našumas 4

TDM Kuttostardost: x - ikke testet, metoden virker ikke a

01080001 JACDAW Type hanskere Størrelse produksjonsdato (måned/år)

EN 388:2016 - normér, og ør normen trådt i kraft

**Caracteristici și marcare:**